

Beskrivelse: HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 er en hurtigtørkende undervannsprimer som inneholder aluminiumsflak. Til bruk som sealer på gammelt bunnstoff eller som heftstrøk for bunnstoff på flater som er malt med epoksyprimer.

Anbefalt bruk: Til bruk på glassfiber, tre og stål. Til bruk på alle områder under vannlinjen, inkludert kjøler.

Tilgjengelighet : Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.

PRODUKTDATA:

Fargenumre/Colours: 19000 / Aluminium
Finish/Glans: Matt
Volum tørrstoff, %: 39 ± 1
Teoretisk spredeevne: 7.8 m²/l [312.8 sq.ft./US gallon] - 50 micron/2 mils
Flammepunkt: 35 °C [95 °F]
Spesifikkvekt: 1.1 kg/liter [9.6 pund / US gallon]
Berøringstørr: 3 time(er) 20°C
6 time(er) 10°C/50°F
VOC-innhold: 476 g/l [3.9 pund / US gallon]
Lagerstabilitet: 5 år

De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Pensel/Rulle/Malepute/Sprøyte
Tynner (maks.vol.): HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Pensel/Rulle/Malepute): maks.. 20%.
HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Sprøyte): maks.. 15-20%
Dysetørrelse: 0.018 - 0.021 "
Dysetrykk: 200 bar [2900 psi] (Data for høytrykksprøyte er veiledende og kan justeres)
Rengjøring av verktøy: HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111
Tørrfilmtykkelse: 50 mikron [2 mils]
Våtfilmtykkelse: 125 mikron [5 mils]
Overmalingsintervall, min.: 3 time(er) 20°C
6 time(er) 10°C/50°F
Overmalingsintervall, maks.: Ingen

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	<p>Stoffblanding: Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør med et egnet rengjøringsmiddel. Skyll overflaten med ferskvann. La overflaten tørke.</p> <p>Umalte/ulakkede overflater: Glassfiber: Puss med sandpapir, og fjern alt støv. Nytt trevirke: Puss med sandpapir, og fjern alt støv. Forsegl den tørre overflaten med en egnet sealer/impregnering for tre.</p> <p>Stål: Fjern salt og andre urenheter ved rengjøring med ferskvann (høyt trykk). Fjern all rust og løst materiale ved hjelp av sandblåsing eller rengjøring med mekanisk verktøy. Fjern støv osv.</p> <p>Priming/Grunning: Påfør spesifiserte epoksyprimer fra HEMPEL.</p> <p>Tidligere malte/lakkede overflater: Slip, rengjør og tørk overflaten.</p>
PÅFØRING AV PRODUKTET:	<p>Metode: Flikk bare punkter til full filmtykkelse når overflaten er synlig tørr. Tidligere malte/lakkede overflater: Som sealer eller heftgrunning påføres 1 strøk med produktet. Tidligere primet overflate: Mens det foregående strøket med epoksyprimer fremdeles er klebrig, påføres 1 strøk med produktet som bindesjikt. Tre: Påfør første strøk av produktet tynnet med spesifisert HEMPEL'S THINNER: maks. . 20%. Påfør til slutt 2 strøk med produktet. Tilsett om nødvendig tynner for at påføringen skal gå lettere.. Overmales med ønsket antifouling/bunnstoff.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktighetsinnholdet i trevirket skal ikke overstige: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.
ANBEFALT RENGJØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE STRØK::	HEMPEL'S SEALER 05991 (til nytt treverk), HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
ETTERFØLGENDE STRØK:	HEMPEL'S ANTIFOULING
Anmerkninger:	
Omrøring/blanding:	Rør produktet godt om før bruk.
Filmtykkelse/tynning	Kan spesifiseres i andre filmtykkelser enn angitt, avhengig av formål og bruksområde. Dette vil endre spreddeevnen og kan påvirke tørketiden og overmalingsintervallet. Tynn minst mulig for å sikre at riktig filmtykkelse oppnås. Mengden tynner er avhengig av påføringsforholdene: temperatur, ventilering og underlag.
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overmaling:	Det finnes ikke noe maksimum overmalingsintervall, men hvis overflaten inneholder urenheter som olje eller forurensende stoffer, må disse fjernes med et egnet rengjøringsmiddel, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før du maler på nytt.
Merk:	HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

2603019000