

Descripción	Hempel's Prop Primer 101EX es un spray de imprimación anticorrosiva y capa puente para distintas superficies. Secado rápido con buena adherencia a la fibra de vidrio, el acero y otros metales.
Uso recomendado:	Como imprimación antes del antiincrustante en hélices y propulsores, marcas de cuñas y pequeños parches en yates.
Características	Secado rápido Gran adherencia a la mayoría de superficies, incluidos el plástico reforzado con vidrio, el acero y otros metales (aluminio, bronce, etc.) Repintable con la mayoría de tipos de pintura genéricos comunes.
Disponibilidad	Parte del surtido europeo de náutica.
DATOS TÉCNICOS:	
Colores	11320 Pálido Gris amarillento
Acabado	Mate
Volumen de sólidos, %:	20 ± 1
Rendimiento teórico:	3.5 m ² /l [140.4 sq.ft./US gallon] - 30 micras.
Punto de inflamación	Fácilmente inflamable.
Peso específico	1 kg/ltr [7.9 lb/gal EE. UU.]
Secado al tacto	20 minuto(s) 20°C o 40 minuto(s) 10°C
Contenido en COV:	580 g/l [4.8 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje:	5 años 25°C desde el momento de fabricación.
<i>Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.</i>	
DETALLES DE APLICACIÓN:	
Método de aplicación:	Aerosol (aerosol)
Diluyente (vol. máx.):	no relevante
Limpieza de utensilios:	HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Espesor recomendado, seco:	30 micras [1.2 mils]
Espesor recomendado, húmedo:	150 micras [6 mils]
Intervalo de repintado, min	1 hour , 20°C 2 hora(s) , 10°C
Intervalo de repintado, max.	Ninguna.
Seguridad:	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

PREPARACION DE SUPERFICIE:	<p>Preparación: Compruebe de que todas las superficies están limpias, secas y libres de grasa. Limpie la superficie y elimine los posibles restos de aceite y grasa con un detergente adecuado y lije con papel abrasivo seco.</p> <p>Superficie sin tratar: Es recomendable dar rugosidad a la superficie para una adhesión óptima. Elimine el polvo y el material suelto. Limpie y seque la superficie.</p> <p>Superficie previamente tratada: Elimine las capas anteriores de antiincrustante, imprimación y partículas sueltas. Elimine el polvo y el material suelto. Limpie y seque la superficie.</p>
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:	<p>Método: Tape otras áreas, incluidos los ánodos, antes de la aplicación. Agite bien antes de usar. Utilice la pistola a una distancia de 20 a 30 cm de la superficie. Aplique una capa del producto cada vez, hasta que la superficie quede lisa y uniforme. Agite la lata de vez en cuando durante su uso.. Utilice la pistola boca abajo al finalizar su aplicación para limpiar la boquilla. Aplique una segunda capa con el antiincrustante elegido.</p>
CONDICIONES DE APLICACIÓN :	<p>La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de la aplicación y la temperatura debe ser superior al punto de rocío para evitar la condensación.</p> <p>No aplicar bajo exposición directa a la luz solar. En espacios confinados, proporcionar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado.</p>
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
CAPA SUBSIGUIENTE:	HEMPEL'S ECOPOWER PROP 7446X / HEMPEL'S PROP NCT 7455X
OBSERVACIONES:	
Agitación:	<p>Mezcla: Mantenga la lata en posición vertical y agítela con fuerza hasta que escuche la bola del agitador. Continúe agitando durante 2 minutos más. Agite la lata de vez en cuando durante su uso. Utilice la pistola boca abajo al finalizar su aplicación para limpiar la boquilla.</p>
Espesor de película/dilución:	Tenga en cuenta que la aplicación con pistola puede dar un menor espesor por capa que otros métodos. Aplique varias capas para conseguir el espesor de película especificado.
CONDICIONES DE ALMACENAJE:	<p>Debe evitarse la exposición a variaciones de aire y temperatura. Evite la exposición directa a luz solar. Manténgase el recipiente bien cerrado. Almacenar a temperaturas: 5°C - 35°C.</p>
Repintado	No hay intervalo máximo de aplicación de la segunda capa, pero si la superficie ha entrado en contacto con aceites o contaminantes, elimínelos con un detergente adecuado, aclare con agua y déjela secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar.
Nota:	Hempel's Prop Primer 101EX
EDITADA POR:	HEMPEL A/S

101EX11320